



от 09.04.2024 № 5196  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -  
Западные электрические сети

Российская Федерация, 143006,  
Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 32  
Тел.: +7 (495) 525 7300, +7 (495) 525 7302  
zes@rossetimr.ru, www.rossetimr.ru

Председателю  
СНТ «Родники»  
В.Ю. Блинову  
143323, Московская область,  
Наро-Фоминский городской  
округ, деревня Ступино.

О выполнении обследования линии электропередач

### Уважаемый Владимир Юрьевич!

По результатам обследования ВЛ 0,4 кВ в СНТ «Родники» выявлено, что основная часть ВЛ 0,4 кВ выполнена самонесущим изолированным проводом СИП 4\*35, на четырех улицах обнаружен переход с СИП 4\*35 на СИП 4\*16. В местах перехода наблюдается оплавление и механическое повреждение изоляции проводов, что свидетельствует о неправильном выборе сечения проводов и ошибках допущенных при выполнении монтажных работ.

Вывод: Для обеспечения надежной и бесперебойной работы сети электроснабжения СНТ «Родники» необходимо выполнить проектно – изыскательские работы. В рамках проекта произвести расчет нагрузок по каждой улице (с учетом перспективного развития СНТ) и выбор сечения проводов соответствующих этим нагрузкам. По результатам проектно изыскательских работ произвести реконструкцию ВЛ 0,4 кВ.

ПАО «Россети Московский регион» благодарит Вас за интерес, проявленный к нашей компании и выражает заинтересованность и готовность в оказании услуг по выполнению проектно- изыскательских и строительно-монтажных работ по вашему обращению на объекте расположенному по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Ступино, СНТ «Родники»

В случае принятия положительного решения или при возникновении вопросов прошу Вас связаться с контактным лицом: главный специалист отдела активных продаж Миронов Евгений Евгеньевич, тел.: 8(967) 033-93-63.

Начальник управления реализации  
услуг энергоснабжения

Тараканов И.Ф.